

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Rejonowy Nr 26
41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
32 266 60 84, 32 266 60 85

Gliwice, dnia 05-05-2025 r.

Opinia № 081/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w **Gliwicach**

ul. **Piwna**

Nr **13/5**

Ob. **ZBM I TBS**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. **Zbigniew Handzlik, Marcin Brix** w celu

- ① Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewód kominowy do podłączenia kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu kuchni.

Należy wykonać:

1. Wskazany przewód kominowy (po obecnym piecu kuchennym) dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania zaizolować wkładem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).
2. Dobudować przewód wentylacyjny dla pomieszczenia kuchni o przekroju min Ø 150 mm ocieplony na całej długości.
3. Dobudować przewód wentylacyjny dla pomieszczenia łazienki o przekroju min Ø 150 mm ocieplony na całej długości.
4. Przedmiotowe przewody kominowe wyprowadzić ponad dach budynku na wysokość określoną w PN-89/B-10425.
5. Obecną kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchni i przedpokoju należy szczelnie zamurować.
6. Piec kaflowy w pokoju należy zlikwidować a podłączenie po nim szczelnie zamurować.
(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis



Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)


Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 198/2005
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

- ① Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
- ② Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwie podkreślić

Zakład Remontowy Nr 26
 41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
 tel. 32 231 14 91
 SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
 41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
 tel. 30 84 32/266 60 85



ul. Pilsna 13/15

WV - wentylacja kuchnia
 WPP - wentylacja przedpokojowa
 COG - kocioł gazowy
 KM - kominach
 K - piec kuchenny
 Z - piec kaflowy

PISTOZ KOMINIARSKI
 Zbigniew Pardoński
 Złoty Stok
 Napisany w dniu 18/05/2005.

ul. W. Pola 15
41-200 Sosnowiec, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 261 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)
32/266 60 85

Gliwice, dnia 12-05-2025 r.

Opinia № 082/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w Gliwicach
Ob. ZBM I TBS

ul. Piwna

Nr 13/ 5A

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. Zbigniew Handzlik, Marcin Brix w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewody kominowe do podłączenia kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania i wentylacji w pomieszczeniu łazienki.

Należy wykonać:

1. Wskazany przewód kominowy dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania zaizolować wkładem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu łazienki łączyć kanałem o przekroju min Ø 150mm przez pomieszczenie kuchni do wskazanego przewodu kominowego.
3. Wskazany przewód kominowy dla wentylacji w łazience należy zablokować poniżej kanału w pomieszczeniu kuchni oraz uszczelnić masą „SKD” lub wkładem „alufol” na całej długości, a ponad dachem budynku na wylocie wskazanego przewodu kominowego zainstalować nasadę kominową o przekroju min Ø 150mm.
4. W pomieszczeniu kuchni powiększyć wlot w kratkę wentylacyjnej do wymiaru min 14x14cm oraz zainstalować nową kratkę wentylacyjną.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis


Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Mistrz Kominiarski
Nr 13/ 5A
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

4-1775: 10/1/69 Page 10
 44-38861-1144 (6 of 6)



WK
115A

W.F.W.F.

COGK
15A

Terry
WE
115A

WK - wentylacja kuchni
WE - wentylacja łazienki
COG - kocioł gazowy

Eligius Kantsch

Pinu 13/5A

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. W. Pola 15
Tel. 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Rejonowy Nr 26
41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)
41-110 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32 266 60 84, 32/266 60 85

Gliwice, dnia 05-05-2025 r.

Opinia № 079/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwicach

ul. Piwna

Nr 13/9

Ob. ZBM i TBS

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Ob. Zbigniew Handzlik, Marcin Brix

w celu

- ① Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Po dobudowaniu przewodów kominowych będzie możliwość zainstalowania kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu łazienki.

Należy wykonać:

1. Dobudować przewód spalinowy WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej) dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu łazienki.
2. Dobudować przewód wentylacyjny dla pomieszczenia łazienki o przekroju min Ø 150 mm ocieplony na całej długości.
3. Dobudować przewód wentylacyjny dla pomieszczenia kuchni o przekroju min Ø 150 mm ocieplony na całej długości.
4. Przedmiotowe przewody kominowe wyprowadzić ponad dach budynku na wysokość określoną w PN-89/B-10425.
5. Podłączenie po byłym piecu pokojowym należy szczelnie zamurować.
6. Pomieszczenie łazienki minimum 6,5m³.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.).Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

r.

podpis

Opiniodawca

(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 196/2005
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

- ① Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

Zakład Rejonowy Nr 26
41-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
Zakład Rejonowy
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32 266 60 84, 32/266 60 85

Gliwice, dnia 05-05-2025 r.

Opinia № 080/25/26

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w Gliwicach

ul. Piwna

Nr 13/ U-1

Ob. ZBM I TBS

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Ob. Zbigniew Handzlik, Marcin Brix

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewody kominowe do podłączenia kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania i wentylacji w pomieszczeniu lokalu użytkowego.

Należy wykonać:

1. Wskazany przewód kominowy (po obecnym piecu typu koza) dla kotła CO-gazowego z zamkniętą komorą spalania zaizolować wkładem powietrzno-spalinowym WSPS o przekrojach min Ø 100/60 mm (ze stali kwasoodpornej).
2. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu lokalu użytkowego podłączyć do wskazanego przewodu kominowego.
3. Przedmiotowy przewód kominowy należy zablokować poniżej kratki wentylacyjnej w lokalu użytkowym oraz uszczelnić masą „SKD” lub wkładem „alufol” na całej długości.
4. Ponad dachem budynku na wylocie wskazanego przewodu kominowego zainstalować nasadę kominową o przekroju min Ø 150mm.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis


Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Zbigniew Handzlik
Zbigniew Handzlik
Nr uprawnień 196/2005
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

Zakład Rejonowy Nr 26
 41-100 Gliwice, ul. Siemńskiego 18-20
 tel. 32 231 14 91
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
 41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
 tel. 32/266 60 54, 32/266 60 53



dziura
 po Pz
 III 9

koza
 part V-1

Łączyl
 COG
 part V-1

Łączyl
 wentyl.
 part V-1

UL. Piłsudskiego 13/V-1

COG - kocioł gazowy
 koza - piec grzewczy

Zakład Rejonowy
 Zbigniew Kankel
 ul. Siemńskiego 18-20
 41-100 Gliwice