

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec ul. W. Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Kominowy Nr 25
44-100 Gliwice, ul. Siemińskiego 18-20
tel. 32 231 29 65
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84 32/266 60 85

Gliwice dnia 05.03. 2025 r.

Opinia 0133/25/25

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwicach ul. Daszyńskiego nr 19
dotycząca lokalu nr 1 Ob. Wspólnota Mieszkaniowa ROM - 1
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
P. Waldemar Kandziora, Przemysław Nowicki w celu:

1. Wskazanie miejsca do podłączenia
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

Wskazano przewody kominowe do podłączenia kotła C.O – Gazowego WSPS i wentylacji
w pomieszczeniu łazienkowym po byłym „Junkersie”, oraz podłączeniu wentylacji zgodnie z projektem.

Należy wykonać:

1. Wskazany przewód kominowy spalinowy zaizolować wkładem powietrzno – spalinowym
WSPS o przekrojach min. \varnothing 125/80 mm. lub \varnothing 100/60 mm.
2. Kratki wentylacyjne w pomieszczeniu kuchennym oraz łazienkowym zabudować bez żaluzji. (14x14 cm.)
3. Wykonać nawiew do pomieszczenia kotła (nie dotyczy przy montażu kotła z zamkniętą
komorą spalania i odprowadzeniu spalin systemem WSPS).

Dotyczy Opinii 0389/24/25 z dnia 11.10.2024

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urządzeń gazowych/ podlegają obowiązkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi _____

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
wraz z późniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowiązującymi normami, oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz.U.
z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych
w dniu kontroli.

Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii: _____

dnia _____ podpis _____

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)


Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
(pieczęć i podpis)
Waldemar Kandziora

ul. Daszyńskiego 19/1

Szkic orientacyjny



KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 142/99

Waldemar Kandziora